INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DE SEÑALIZACIONES EN COBRE PANAMÁ

LUGAR	SEÑAL	IMAGEN
PORTÓN SAN BENITO	**SEÑAL DEL SEGURIDAD VEHÍCULAR**	FIRST QUANTUM COBRE PANAMA SITE SAFETY INSTRUCTION SSI-005 Requisitos de Seguridad para Vehículos Livianos y autobuses circulando en las vías internas en el Área de Mina PETER CROMPTON T. PASCALL & G. ASHLEY T. PASCALL Todo Vehículos 1 Extintor de fuego, Equipo de primeros auxilios 2 Conos de tráfico o triangulos (2) 3 Luz estroboscópica de color ambar: (Luz escolta) 4 Número identificacion del vehículo (por ejemplo, número de LV) 5 Pértiga de seguridad 6 Cinturones de seguridad para conductor y pasajeros 7 Tracción 4x4 8 Neumaticos para terreno de barro (MT) 9 Ventanas con papel Negro 10 Luz estroboscópica azul, rojo y blanca Vehículos de Contratistas 11 Identificación de la empresa/ logotipo Obligatoria Recomendado Prohibido
PORTÓN SAN BENITO	**SEÑAL DE ALTO**	

PORTÓN SAN BENITO	**SEÑAL DE LIMITE DE VELOCIDAD**	
VIA SAN BENITO CERCA DEL PORTÓN	**SEÑAL DE RESTRINCIÓN**	
PUENTE SAN BENITO	**SEÑAL DE LIMITE DE VELOCIDAD**	
FRENTE AL PUEBLO SAN BENITO	**SEÑAL DE LÍMITE DE VELOCIDAD**	

PASANDO SAN BENITO	**SEÑAL DE ADVERTENCIA DE CURVA**	
TORRE SAN BENITO	**SEÑAL DE LIMITE DE VELOCIDAD**	
PASNADO TORRE SAN BENITO	**SEÑAL DE ADVERTENCIA DE CURVA**	

ENTRADA POR KM 33 HACIA SAN BENITO	**SEÑALES DE ALTO, LIMITE DE VELOCIDAD**	
LETREROS EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SAN JOSÉ	**SEÑALIZACIONES DE ESCUELAS, ADVERTENCIA DE CURVA.**	

CASETA DE NUEVO SAN JOSÉ	**SEÑAL DE PARADA DE BUSES, Y ADVERTENCIA DE CURVA.**	
ENTRADA Y SALIDA DE KM 38	**SEÑALES DE LIMITE DE VELOCIDAD, DE RESTRINCIÓN Y DE ALTO.**	

PORTÓN DE KM 38, ACCESO AL DORADO.	**SEÑAL DE PROPIEDAD PRIVADA, ADVERTNECIA DE CURVA, DOBLE VÍA Y LÍMITE DE VELOCIDAD.**	